

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Новосибирская область,  
с. Северное, ул. Урицкого,  
дом 20

*(место составления акта)*

« 28 » сентября 2017 г.

*(дата составления акта)*

15.00

*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

**№ 3-23-06/1034-17**

По адресу/адресам: 632080, Новосибирская область, Северный район,  
с. Северное, ул. Урицкого, 20

*(место проведения проверки)*

на основании: распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора от  
24.08.2017 № 03-23-06/1034

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена: плановая, выездная

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

проверка в отношении: Администрации Северного сельсовета Северного  
района Новосибирской области

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«27» сентября 2017 г. с 9 час. 25 мин. до «28» сентября 2017 г. 15 час. 00 мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/13 часов

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Сибирским управлением Ростехнадзора

*(наименование органа государственного контроля (надзора))*

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

«25» августа 2017 г. передано электронной почтой (вх. от 25.08.17 № 1026)

*(вручено лично, передано по факсу, и т.д.)*

«27» сентября 2017 г. в «09» час «25» мин заверенную копию получил

*Литвякова*

Литвякова Т.А. (подпись)

ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ	
№	1206
ДАТА	16.10.2017

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Черноусова Юлия Александровна – государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Литвякова Татьяна Афанасьевна – и.о. главы – заместитель главы Северного сельсовета Северного района Новосибирской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1) краткие сведения о проверенной организации

ОГРН	1025406826972
Наименование	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
Адрес	632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Урицкого, 20
ИНН	5435100747
КПП	543501001
Глава	Шапкина Светлана Алексеевна

Свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ № 478036. Объект права: водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное Северного района Новосибирской области, назначение: для размещения, обслуживания и эксплуатации гидротехнического сооружения, протяженность 5000 м. Инв. № 21:00512. Литер: В. Дата выдачи 15.12.2008 г. Местоположение: РФ, Новосибирская обл., Северный район, с. Северное. Кадастровый номер: 54-54-15/033/2008-180.

Свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ № 320498. Объект права: земельный участок. Категория земель: для размещения, обслуживания и эксплуатации гидротехнического сооружения. Площадь 72666 кв.м. Местоположение: РФ, Новосибирская обл., Северный район, с. Северное. Кадастровый номер: 54:21:000000:53. Дата выдачи 04.08.2008 г.

Свидетельство о государственной регистрации права 54 АД № 688893. Объект права: земельный участок. Категория земель: для размещения, обслуживания и эксплуатации гидротехнического сооружения. Площадь 135 кв.м. Местоположение: РФ, Новосибирская обл., Северный район, с. Северное. Кадастровый номер: 54:21:010213:20. Дата выдачи 05.07.2012 г.

Гидротехническое сооружение - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное зарегистрировано в Российском регистре гидротехнических сооружений.

2) краткая характеристика сооружения

Назначение сооружения: защита населения и объектов народного хозяйства с. Северное от затопления и подтопления в периоды весеннего половодья и дождевых паводков на р. Тартас.

Фактические параметры дамбы оценить невозможно ввиду отсутствия современной исполнительной съемки.

Согласно данным, представленным в Рабочем проекте «Капитальный ремонт водозащитных дамб на р.Тартас в с.Северное Северного района Новосибирской области»(разработчик проекта: ФГУП «Запсибгипроводхоз», 2008 год) и исполнительной документации сооружение имеет следующие характеристики:

- отметка гребня водозащитной дамбы по длине сооружения: от 121,50 мБс до 122,10 мБс;

- длина дамбы 4,9 км;

- ширина по гребню 3,5 м;

- высота дамбы до 7,0 м;

- заложение верхового откоса 1:2,5 (со стороны реки Тартас);

- заложение низового откоса 1:1,5 (со стороны с.Северное).

В теле дамбы (в основании) проложено 5 водопропускных сооружений (стальные трубы  $D=426 \times 7$  мм, оборудованные сородерживающими решетками и задвижками). Задвижки расположены в колодцах диаметром 1,5 м из железобетонных колец КС15,6 и КС15,9. Под стальные трубы устроены подготовка из песка толщиной 25 см, под плиту днища колодца выполнена подготовка из щебня – 15 см. По факту ж/б колодцы на ПК5+41, ПК8+65, ПК13+77, ПК 23+42, ПК 28+83 заменены на колодцы из металлических труб (согласовано проектировщиком, письмо от 29.09.2009 № 07-275)

По длине дамбы оборудованы места для установки 3 насосных станций для перекачки воды по напорным трубопроводам, проложенным через гребень дамбы. В местах установки насосных станций и выхода напорного трубопровода на верховой откос дамба крепится железобетонными плитами ПКУ 30-20 по слою подготовки (песок 10 см, щебень 20 см, стеклоткань) с устройством зуба из камня крупностью 50-75 мм. Крепление проездов к насосным станциям произведено щебнем толщиной 20 см.

Вдоль дамбы, со стороны с.Северное, предусмотрены водоотводные кюветы.

Низовой и верховой откос от повреждения поверхностными водами защищают одерновкой и посевом многолетних трав по слою растительного грунта, верховой откос на участке от ПК25+00 до ПК28+00 крепится геосинтетическим материалом Тенокс Мультимат 100.

В местах, где под съездами с водозащитной дамбы не предусмотрены водопропускные сооружения, установлены трубчатые переезды из железобетонных труб ТН-80 диаметром 800 мм с железобетонными оголовками ОП-6 и ОП-8А. Под трубы и оголовки устраивается песчаная подготовка толщиной 40 см и 50 см соответственно. Проезжая часть съездов из грунтощебня (с содержанием щебня 60%), толщиной 25 см.

На реке Тартас в с.Северное имеется государственный гидрологический пост, где ведутся регулярные наблюдения за уровнем воды и расходами в реке Тартас.

Уровень воды в реке Тартас 1% обеспеченности – 121,0 мБс.

Уровень воды в реке Тартас 5% обеспеченности – 120,8 мБс.

Год постройки сооружения хозспособом ориентировочно – 1970г. Капитальный ремонт ГТС выполнен в 2009 году. Акт приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию от 25.12.2009г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU 54521309-49.

Реализован рабочий проект «Капитальный ремонт водозащитных дамб на р.Тартас в с.Северное Северного района Новосибирской области», 2008 год, ФГУП «Запсибгипроводхоз».

Положительное заключение экспертизы на проект от 20.10.2008 № 54-1-3-0799-08/ГУ «ГВЭ НСО».

Класс опасности ГТС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» - III (гидротехнические сооружения средней опасности).

Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения -Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное- отсутствует.

Согласно расчету величины предотвращаемого ущерба, выполненного ФГУП Запсибгипроводхоз в 2008 г. ущерб от аварии ГТС составит 526.8 млн. руб. в ценах 2008 года.

Наличие разрешений на виды деятельности в области гидротехнических сооружений:

Декларация безопасности гидротехнического сооружения -Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное- отсутствует.Критерии безопасности не разрабатывались.

Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное - отсутствует.

Соблюдение требований по подготовке и аттестации работников в области эксплуатации гидротехнических сооружений:

В администрации Северного сельсовета отсутствуют специалисты, аттестованные в установленном порядке, на право эксплуатации и ведения работ на гидротехническом сооружении.

Лицо, ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ГТС - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное - не назначено.

Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС:

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия 111 № 0101217876. Срок действия до 01.05.2018г. Организация-страховщик: филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новосибирской области. Страховая сумма 10 млн. рублей.

*(общие сведения о юридическом лице, констатация фактов соблюдения требований, описательная часть по проверяемым направлениям, сведения о результатах проверки)*

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования, которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует Расчет вероятного вреда, выполненный в соответствии с утверждёнными методиками и порядком определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения -Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное, согласованный с администрацией Новосибирской области.	пункты 2, 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876; Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.08.2016 рег. № 43070.	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
2.	Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения- Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное	статья17 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункты 4, 5 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утв. постановлением	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области

		Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876	
3.	В администрации Северного сельсовета отсутствуют специалисты, аттестованные в установленном порядке, на право эксплуатации и ведения работ на гидротехническом сооружении.	статья 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункты 10, 11 Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 22.03.2007, рег. № 9133	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
4.	Отсутствует Приказ главы Северного сельсовета о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде.	статьи 8, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
5.	Отсутствует актуальный акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное	пункты 7, 8 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
6.	Отсутствует утвержденная в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченным федеральным органом исполнительной власти декларация безопасности гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное	статьи 8, 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
7.	Отсутствует утвержденная в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченным федеральным	статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района

	органом исполнительной власти государственная экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное.		Новосибирской области
8.	Отсутствует разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное.	статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
9.	Не разработаны критерии безопасности гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное.	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
10.	Не разработаны и не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, Правила эксплуатации гидротехнического сооружения - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 № 395 «Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», зарегистрирован в Минюсте РФ 01.12.2015, рег. № 39911	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
11.	Гидротехническое сооружение - Водозащитная дамба на реке Тартас в с. Северное не оснащено указателями пикетажа сооружений (несоответствие проекту)	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
12.	Не обеспечены основные показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: зарастание водоотводных кюветов кустовой растительностью, захламление кюветов, застой дождевой воды	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
13.	Не обеспечены основные	статья 9 Федерального закона от	Администрация

	показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: наблюдается зарастание древесно - кустарниковой растительностью верхового откоса дамбы в зонах выпусков водопропускных устройств.	21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
14.	Не обеспечены основные показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: плиты крепления площадок передвижных насосных станций имеют разрушения бетонной поверхности, межплитные швы разрушены, наблюдается зарастание швов травой	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
15.	Не обеспечены основные показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: бетонные лотки в зонах действия напорных водоводов находятся в непроектном положении (сдвинуты в сторону реки)	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
16.	Не обеспечены основные показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: сородерживающие решетки на водопропускных трубах частично отсутствуют, частично заросли растительностью, приемные отверстия находятся выше отметки дна приемных кюветов, в колодцах застой воды (отклонение от проекта)	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
17.	Не обеспечены основные показатели технической исправности и работоспособности сооружения, а именно: не представлены акты ревизий задвижек на водопропускных сооружениях (отклонение от проектных решений)	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области
18.	Отсутствует, предусмотренное проектом, крепление щебнем	статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О	Администрация Северного



	расследование причин инцидентов на ГТС, их учет и анализ.	технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480	
23.	Ежеквартально в Сибирское управление Ростехнадзора не направляется информация о происшедших на ГТС инцидентах или об их отсутствии	п. 35. Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480	Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не проверялось

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки, при наличии журнала)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 10 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Предписание от 28.09.2017 № 3-23-06/1034-17
2.	Распоряжение главы Северного сельсовета от 12.09.2017 № 41-РО «об отпуске»
3.	Распоряжение главы Северного сельсовета от 20.03.2014 № 5-РК «о приеме на работу»

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Черноусова Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество)(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Литвякова Татьяна Афанасьевна – исполняющая обязанности главы – заместитель главы Северного сельсовета Северного района Новосибирской области (распоряжение главы Северного сельсовета от 12.09.2017 № 41-РО)

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, их полномочия)

«28» сентября 2017г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка о направлении экземпляра акта с приложениями

(в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки)